Table of Contents
Log Header Data
Log Parameter Data
Log Remarks
Personnel on Location
Tool String (Bottom Up) Diagram
Tool String Sketch
Tool String Weights
Log Header Data
Log Parameter Data
Log Remarks
Personnel on Location
Tool String (Bottom Up) Diagram
Tool String Sketch
Tool String Weights


Gamma Ray (GAPI)
Caliper (in)
Bit Size (in)
Neutron Porosity (dec)
Bulk Density (g/cm3)
Photoelectric Factor (b/e)
Delta Rho (g/cm3)
Gamma Ray (GAPI)
Caliper (in)
Bit Size (in)
Neutron Porosity (dec)
Bulk Density (g/cm3)
Photoelectric Factor (b/e)
Delta Rho (g/cm3)